

$$y = W / 6EI \cdot (\chi^3 - 3\ell \chi^2 + 2\ell^3) \dots\dots\dots(3)$$

但し、Z = 断面係数、E = 縦弾性係数

I = 断面2次モーメント




図1 片持ちはり

III. 測 定

歪みゲージは歪みを受感すると、その電気抵抗値が変化する。

図1において、はりの任意の位置に歪みゲージを貼り、はりに荷重を作用させる。

そのゲージをホイートストンブリッジに組み入れ、はりに歪みが生じるとそれに伴って、はりに貼りつけてある歪みゲージが伸びあるいは縮んでホイートストンブリッジの平衡が破れる。その不balanceを電気的に測定すれば、歪みあるいは応力を知ることができる。

IV. システムの概要

図2において、片持ちはりに生ずる歪みを歪みゲージにより検出し、その出力を動歪み計で增幅し、パソコンに内蔵したA/D変換カードを介してパソコンへ電圧データとして取り込む。ここで得られたデータをパソコン処理し、はりの測定点における応力、歪みの実測値とする。

また、たわみ量については、はりにセットしたダイヤルゲージにより測定し、その値を実測値としてキー入力する。

理論値については、式(1)、(2)、(3)において必要なデータをあらかじめキー入力し、パソコンで処理し理論値を求める。

そして、実測値と理論値の2つの結果を対比させたりスト及びグラフをCRTとプリンターに出力させる。

使用機器

- ・動ひずみ計 (DPM-305A 共和電業)

- ・A/D変換カード (ラトックシステム REX-1640)

- パソコン (富士通 FM16-β FD-I)




図2 システム構成

V. 自動計測用ソフト

はりの各測定点における応力、歪みの自動計測プログラムはBASIC言語により作成し、以下の点について留意した。

- ① 実験者がCRTを見ながら対話形式で操作ができる。
- ② はりの種類は『片持ちはり』、『単純はり』とする。
- ③ 各種の材質、形状について実験ができる。
- ④ 測定点は5点とする。
- ⑤ 荷重は、1点集中荷重とし5段階に変化する。
- ⑥ 各測定点の出力電圧値をモニタできる。
- ⑦ グラフの縦軸は、各値の最大値に応じた目盛を自動的に設定する。
- ⑧ 応力、歪み及びたわみ量の理論値及び実測値をリストとグラフに表示する。




写真2 実験モデル図

VI 実験操作の概要

実験操作の概要を図3に示します。




図3 操作フローチャート

(1) タイトル表示

- ① 実験条件の設定
- ② CAL電圧のセット
- ③ 歪み測定と実測たわみ量のキー入力
- ④ 測定結果のリストとグラフ表示

(2) 実験条件の設定

使用するはり材の諸元を画面の指示に従って入力す

る。

入力する項目を以下に示す。

- ① 実験 No.
- ② はりの断面形状
長方形——高さ、幅
円形——直径
- ③ はり材の継弾性係数
- ④ はりの長さ
- ⑤ はりの種類 ○片持ちはり
○単純はり
- ⑥ 荷重の位置（単純はりの場合は、はりの自由端から）の距離
- ⑦ 作用荷重 ($W_1 \sim W_5$ の5段階)

(3) 実験モデル図表示

設定した実験条件をもとに表示されたグラフィック画面を確認する。『Y』キーを押すと実験条件が確定し、別様式（図4）で強制プリントアウトされる。『N』キーを押せば再度実験条件の設定が行われる。

(4) CAL電圧のセット

歪みの測定に先立ってCAL電圧を各測定cH毎にセットする。操作手順は画面の指示に従って行う。

パソコンは各操作手順により

- ① 『S』キーを押す——電圧測定サブルーチンへ
- ② CALスイッチON——CAL電圧出力
- ③ 『F』キーを押す——CAL電圧を読み込み、測定値を変数に格納後次のcHの測定へ移行
- ④ CALスイッチOFF
- ⑤ 最後に較正歪み値をキー入力

(5) 歪み測定と実測たわみ量の入力

本実験では荷重を5段階に変化させその都度、歪み電圧をパソコンに読み込む。

- ① 荷重をかける

各cHの歪み電圧値とCAL電圧値が画面に表示される。

- ② 歪み電圧の測定

歪み電圧値が安定した時点で『N』キーを押すことにより、その時点での電圧値を歪電圧として読み込み、変数に格納される。

- ③ 実測たわみ量の入力

実測たわみ量はダイヤルゲージによる測定値をキー入力する。

(6) 測定結果のリストとグラフ表示画面にメニューが表示される。

以下の項目を選択する。

- ① リスト表示

応力、歪み、たわみ量の3項目について、それぞれの理論値及び実測値がCRTに表示され、プリンター（図5、図6）に出力できる。

- ② グラフ表示

「応力、歪み——測定位置」
 「たわみ量——測定位置」
 の2種類で理論値及び実測値は同一図（図7）に表示できる。

【実験条件】

*実験 NO.	NO. A-1
*はりの断面形状	長方形 $5.4 \times 32.2 (\text{mm})$
*はり材の縦弾性係数	$2.1 \times 10^4 (\text{kg/mm}^2)$
*はりの長さ	420 (mm)
*負荷荷重(kg)	
W1=.5 W2=1 W3=1.5	
W4=2 W5=2.5	
*はりの種類	片持ちはり

図4 実験条件




図7 結果表示グラフ

歪み量（理論）

 $(\times 10^6)$

荷重/位置	70mm	140mm	210mm	280mm	350mm
0.50kg	11.4	22.7	34.1	45.5	56.9
1.00kg	22.0	44.0	66.1	88.1	110.1
1.50kg	32.7	65.3	98.0	130.7	163.4
2.00kg	43.3	86.6	130.0	173.3	216.6
2.50kg	54.0	107.9	161.9	215.9	269.9

図5 歪み量（理論値）表

歪み量（実測）

 $(\times 10^6)$

荷重/位置	70mm	140mm	210mm	280mm	350mm
0.50kg	11.6	22.3	36.6	46.4	58.9
1.00kg	22.9	45.0	72.5	92.7	116.5
1.50kg	33.3	64.9	101.8	131.6	164.9
2.00kg	42.9	86.6	135.7	175.9	219.6
2.50kg	56.3	109.8	171.4	222.3	278.6

図6 歪み量（実測値）表

まとめ

本システムの特徴をあげるならば、

- ・はりにおける応力・歪みが比較的容易な操作で自動測定ができる。
- ・各種の断面形状のはりの実験ができる。
- ・理論値及び実測値がリスト、グラフ表示され結果が一目で分かる。

また、この実験装置では、被測定対象物に対するセンサーの取り付け、センサーによる計測、A/D 変換及びパソコン処理のためのソフト開発等の各行程が短大で学ぶ知識を活用して行なえるので、本システムを通じ制御の基本を体得させることができる。

参考文献

- 1) 中山秀太郎：大学課程材料力学，106-134(1967)
,11, オーム社