



有接点シーケンス制御（基本、回路）正誤表

(EU301-0030-1、EU301-0050-1)

ページ	訂正箇所	誤	正
安全衛生作業シート	衛生作業のポイント 5行目	～極性がある素子に <u>足して</u> は注意する。	～極性がある素子は <u>方向等</u> に注意する。
7	表2	3ページの表に差し替えてください。	
13	図9	以下の図に差し替えてください。 	
	図10 接点の図中の文字	(開閉の文字を入れ替えてください) 開 閉	閉 開
23	表4 橙の項	JIS色記号の行 (空欄になっている)	OR
40	作業課題11 左図	以下の図に差し替えてください。 	



<p style="text-align: center;">4 1</p>	<p>作業課題 1 2 左図</p>	<p>以下の図に差し替えてください。</p> 
<p style="text-align: center;">4 2</p>	<p>作業課題 1 3 左図</p>	<p>以下の図に差し替えてください。</p> 

表 2 を以下の表に差し替えてください。

表 1 文字記号 (抜粋)

番号	文字記号	用語	文字記号に対応する外国語
7029	I M	誘導電動機	Induction Motor
7007	M	電動機	Motor
7063	C T	変流器	Current Transformer
7068	V C T	計器用変圧変流器	Combined Voltage and Current Transformer
7056	V T	計器用変圧器	Voltage Transformer
7066	Z C T	零相変流器	Zero-phase-sequence Current Transformer
6054	A S	電流計切換スイッチ	Ammeter Change-over Switch
6047	B S	ボタンスイッチ	Button Switch
6053	C O S	切換スイッチ	Change-over Switch
6007	F	ヒューズ	Fuse
6003	K S	ナイフスイッチ	Knife Switch
6059	L S	リミットスイッチ	Limit Switch
6037	M C	電磁接触器	Electromagnetic Contactor
6032	M C C B	配線用遮断器	Molded Case Circuit Breaker
2067	R	抵抗器	Resistor
4080	F C R	フリッカ継電器	Flicker Relay
4001	R	継電器	Relay
4054	T H R	熱動継電器	Thermal Relay
4075	T L R	限時継電器	Time-lag Relay
6121	B L	ベル	Bell
6122	B Z	ブザー	Buzzer
1013	S T	始動	Start
1014	R U N	運転	Run
1015	S T P	停止	Stop
6111	S L(P L)	表示灯(信号ランプ)	Signal lamp,(Pilot lamp),(Pilot light)