

## 安全衛生作業シート

ユ ニ ッ ト	P C 制 御 （ 基 本 ）	分 類 番 号	EU302-0010-1
作 業 内 容	安 全 衛 生 作 業 の ポ イ ン ト		
配線接続確認作業	<ul style="list-style-type: none"><li>・シーケンサ各ユニットを確実にベースユニットに装着すること。</li><li>・シーケンサ各ユニットへの配線は確実に行うこと。</li><li>・ユニットの配線中はシーケンサの電源を入れないこと</li><li>・ドライバー・工具などは規格に合ったものを使用すること。</li><li>・感電防止のため、配線がはずれていたり、取付ネジ部がゆるんでいないことを目視等にて確認すること。</li><li>・短絡事故を防ぐため、テスターにて各回路の抵抗測定をすること。</li></ul>		
運転操作作業	<ul style="list-style-type: none"><li>・電源開閉の手順を間違えないこと。（運転確認後は速やかに電源を切る）</li><li>・感電防止のため電源投入後に制御盤の配線・機器等を触らないこと。運転操作後回路配線をはずすとき、電源が開いていることを確認すること。</li></ul>		
災害事例：			
<ul style="list-style-type: none"><li>・電源が投入されたままで充電部に触り感電した。</li><li>・電源が投入されたまま配線をはずしたため、ショートし火花にて火傷をした。</li></ul>			